Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

ELEKTRONICKÝ ÚHLOMĚR S LED VODOVÁHA 400 MM



KD3561

Machine Translated by Google

NÁVOD K POUŽITÍ

Tento digitální úhloměr se 2 libelami (0° a 90°) je navržen pro rychlé a snadné použití.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto nástroje si prosím přečtěte a pochopte všechny

níže uvedené pokyny.

Vlastnosti a funkce

• Měření úhlů ve stupních (º) • Rozsah měření:
0~230° • Přesnost měření: ±0,1° •
Rozlišení: 0,1° • Funkce Hold pro zmrazení
měření • Velký (45*18 mm)
LCD displej s modrým podsvícením • Automatické
vypnutí po 5 minutách • Alarm slabé baterie • Napájení: 1 x 9V baterie

• Otvor pro zavěšení
• Provozní teplota: 0°C–50°C •
Skladovací teplota: -10°C ~ 50°C

Instalace baterie

Otevřete kryt baterie na koncové víčku.

Vložte 9V baterii a dbejte na polaritu.

Zavřete kryt baterie.

Zapněte nástroj.



Machine Translated by Google

Poznámka: Použité (vybité) baterie jsou nebezpečný odpad a musí být řádně zlikvidovány. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

Používání produktu

Tlačítko ZAP/VYP

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zařízení zapnout a vypnout

Měření úhlů

Umístěte spodní část základního ramene přístroje k jedné straně nebo noze konstrukce, jejíž úhel chcete měřit, a horní část pohyblivého ramene přístroje k druhé straně nebo noze. Úhel mezi oběma stranami nebo nohami se zobrazí na LCD displeji.

Zobrazená hodnota odpovídá vnitřnímu úhlu mezi pohyblivým ramenem úhelníku a základním ramenem.

Tlačítko HOLD

Pokud potřebujete přístrojem pohnout, abyste mohli přečíst údaje na displeji, stiskněte tlačítko HOLD. Zmrazte měření. Naměřená hodnota úhlu bude zachována. Na obrazovce bliká číslice „HOLD“. Dalším stisknutím tlačítka HOLD se vrátíte do režimu měření.

Tlačítko 

Pokud chcete lépe vidět na obrazovku, zejména na tmavém místě, stisknutím tohoto tlačítka zapnete podsvícení. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka podsvícení vypnete.

Automatické vypnutí

Po přibližně 5 minutách nepoužívání se přístroj automaticky vypne.

Varování: Vyhněte se ostrým hranám. Zacházejte opatrně, mohlo by dojít k pořezání.

Poznámka: Toto zařízení je přesné měřicí zařízení. Pád nebo náraz zařízení může vést ke zhoršení jeho výkonu nebo k nepřesným výsledkům v budoucnu.

Uschovejte si pokyny

Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití.