

Jipos.cz

KRAFT&DELE
MĚŘIČ VLHKOSTI DŘEVA
KD10888



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Úvod:

Gratulujeme k zakoupení vlhkoměru značky KRAFT&DELE. Tento přístroj je konduktivním vlhkoměrem navrženým speciálně pro dřevařský průmysl.

Přístroj disponuje kalibrační stupnicí, díky níž může uživatel provádět přesná měření vlhkosti u 100 druhů dřeva. Měření vlhkosti lze provádět pomocí integrovaných jehlových elektrod.

Měřič je dodáván plně testovaný a kalibrováný, a při správném použití bude sloužit po mnoho let bezchybné práce.

Popis:

1. Ochranný kryt sondy
2. Měřicí sondy
3. Ukazatel nízké úrovně baterie
4. Displej vlhkosti
5. Tlačítko zapnutí/vypnutí
6. Tlačítko pro výběr skupiny dřeva (A, B, C, D)
7. Ukazatel aktivní paměti měření
8. Aktuálně vybraná skupina dřeva
9. Základní skupiny dřeva
10. Tlačítko pro zastavení hodnoty měření



Funkce:

Poznámka: Měřicí elektrody jsou velmi ostré. Uživatelé by měli být opatrní při manipulaci s tímto přístrojem. Když přístroj nepoužíváte, zakryjte jehly ochranným krytem.

Návod k měření:

1. Sejměte kryt, abyste odhalili jehlové elektrody.
2. Zapněte zařízení.
3. Vyberte odpovídající kalibrační stupnici dřeva A, B, C, D (viz tabulku kalibrace dřeva v další části této příručky) pomocí tlačítka "MODE".
4. Zapíchněte jehly do dřeva a pozorujte odečet.
5. Vypněte přístroj.

Automatické vypnutí:

Zařízení se automaticky vypne, pokud během 15 minut nestisknete žádné tlačítko. Tento návrh je určen pro úsporu energie baterie.

Údržba a konzervace:

Když se přístroj nepoužívá, měl by být skladován v stabilním, bezprašném prostředí, mimo přímé sluneční světlo. Vyjměte baterii z přístroje, pokud má být skladován déle než jeden měsíc nebo když se na displeji objeví symbol nízké úrovně nabití baterie.

Výměna baterie:

Když se na displeji objeví ikona nízké úrovně baterie, vyměňte baterii co nejdříve.

1. Sejměte zadní kryt komory baterie.
2. Vyměňte jednu baterii 9V.
3. Zakryjte dvířka komory.

Specifikace:

Displej: velký LCD displej se znaky

Zásada měření: Elektrický odpor

Rozsah: Dřevo: 0–99,9%

Rozlišení: 0,1%

Přesnost: $\pm 0,5\%$

Délka elektrody: 10 mm (0,4 palce)

Kontakty elektrody: integrované

Automatické vypnutí: Přibližně po 15 minutách

Napájení: Jedna 9V baterie

Kryt přístroje: ABS plast

Provozní teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Rozměry: 145 × 67 × 32 mm (5,7" × 2,6" × 1,3")

Hmotnost: 200 g (7,0 uncí)

Tabulka skupin druhů dřeva

Skupina dřeva	Specifikace
A	Ořešák, Korkovník, Afromosia
B	Topol, Buk, Cedr
C	Jasan, Jedle, Dub, Javor
D	Modřín, Borovice, Bříza, Lípa

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce: FOREINTRADE S.A

Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Prohlašujeme, že produkt je v souladu s evropskými normami.

Název produktu: Měřič vlhkosti dřeva (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD10888

Údaje o produktu: podle specifikace na produktu

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnice EU:

1. 2004/108/EC EMC Directive

Podle norem:

EN 61326-1:2013;

EN IEC 61000-3-2:2019;

EN 61000-3-3:2013+A1-2019

Certifikát číslo TST202109Q4034-2EC vydaný společností Dongguan TST Technology Co., Ltd (Room 201, No. 20, Houjie Avenue East, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong, Čína) ze dne 18. srpna 2021.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace:

Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui,

Janówek, 3. 3. 2024

