



**ONDRAGON
OPALOVACÍ PISTOLE
OD9080**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Opalovací pistole ONDRAGON OD9080 je elektrické zařízení určené pro zahřívání, sušení, tvarování a odstraňování různých materiálů pomocí proudu horkého vzduchu. Pistole nabízí dva pracovní režimy s teplotou až 600 °C a je vhodná pro domácí i profesionální použití.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod.
- Zařízení používejte pouze s napětím 230 V / 50 Hz.
- Nikdy nesměřujte proud horkého vzduchu na osoby, zvířata nebo hořlavé materiály.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v blízkosti hořlavin.
- Při práci používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
- Tryska a přední část pistole se během provozu velmi zahřívají – nebezpečí popálení.
- Po ukončení práce nechte pistoli zcela vychladnout.
- Zařízení nesmí používat děti nebo osoby bez potřebných zkušeností.
- Nikdy nezakrývejte větrací otvory zařízení.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel.

Popis zařízení

1. Spínač / přepínač režimů
2. Rukojeť
3. Výstup horkého vzduchu
4. Kovová tryska
5. Napájecí kabel
6. Přídavné nástavce (dle balení)

Technické parametry

- Model: OD9080
- Napájení: 230 V / 50 Hz
- Výkon: 2200 W
- Teplota:
 - Stupeň I: cca 350 °C
 - Stupeň II: cca 600 °C
- Průtok vzduchu:
 - Stupeň I: cca 300 l/min
 - Stupeň II: cca 500 l/min
- Třída ochrany: II
- Typ zařízení: horkovzdušná / opalovací pistole

Uvedení do provozu

1. Vyjměte zařízení z obalu.
2. Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel nebo kryt zařízení.
3. Připojte pistoli do elektrické zásuvky 230 V.
4. Přepínačem nastavte požadovaný pracovní režim:
 - I – nižší teplota
 - II – vyšší teplota
5. Po několika sekundách začne z trysky proudit horký vzduch.

Použití

Opalovací pistole je vhodná pro:

- odstraňování starých barev a laků
- nahřívání plastů
- smršťování bužírek
- rozmrazování potrubí
- sušení materiálů
- uvolňování šroubů a spojů
- tvarování plastových dílů
- odstraňování samolepek a lepidel

Doporučení při práci

- Pistoli držte přibližně 5–10 cm od opracovávaného povrchu.
- Nezůstávejte dlouho na jednom místě, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Při odstraňování barev používejte škrabku.
- Po delší práci nechte zařízení krátce běžet na nižší výkon pro ochlazení.

Výměna nástavců

- Před výměnou vždy odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Počkejte, dokud tryska nevychladne.
- Nástavec nasadíte na kovovou trysku lehkým tlakem.

Údržba a čištění

- Před čištěním vždy odpojte zařízení od napájení.
- Zařízení čistěte suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Udržujte větrací otvory čisté a bez prachu.
- Zařízení skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Pistole se nezapne	Není napájení	Zkontrolujte zásuvku a kabel
Slabý proud vzduchu	Zanesené větrání	Vyčistěte větrací otvory
Pistole se přehřívá	Dlouhodobý provoz	Nechte zařízení vychladnout
Zařízení zapáchá při prvním použití	Vypalování výrobních zbytků	Jedná se o běžný jev

Likvidace zařízení

Nevyhazujte elektrické zařízení do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě pro elektroodpad v souladu s místními předpisy.